

















Setiembre 1948

Relleno del canal en la roca
del lecho amortiguador.

Setiembre 1948


Relleno del canal en la roca
del lecho amortiguador.

Setiembre 1948

Relleno del canal en la
roca del lecho amortiguador













Abril 1948

15A








33·076

